


# 工事物件：京町ビルSRF耐震改修工事

施工年月日 平成29年 4月10日～平成29年6月14日

施工場所 熊本市西区出町2丁目23

工事概要 SRFベルト耐震補強工事



～建物を育てる会社～



施工前



SRF(耐震補強) 施工状況



SRF(耐震補強) 施工状況

## 7階建共同住宅の1階ピロティ部を耐震補強



塗装仕上げ



SRF(耐震補強) 施工状況



施工完了



左官仕上げ